



راهنمای استفاده از هاب فن کیس

- پشتیبانی از 6 فن PWM با قابلیت نورپردازی RGB
- سازگار با فن های ARGB (سه پین 5 ولت)
- وروودی تغذیه مستقیم SATA
- مدیریت کابل کشی ساده و شکل
- دارای کنترل از راه دور



	سوییچ خاموش روشن نورپردازی
	قطع / اتصال همگام سازی نورپردازی با مادربرد
	همگام سازی سرعت فن ها با مادربرد
	انتخاب حالت LED قبلی / بعدی (62 حالت)
	تنظیم سرعت فن کم / زیاد
	ثبت کردن حالت نورپردازی
	تنظیم سرعت نور پردازی
	انتخاب حالت های نور پردازی
	نور پردازی قرمز، سبز، آبی
	قفل کردن ریموت

- محل مورد نظر برای نصب را ابتدا تمیز سپس خشک نمایید.
 - چسب پشت برچسب را جدا کرده، سپس یک سمت آن را به هاب و سمت دیگر را به بدن کیس بچسبانید.
 - کابل SATA خارج شده از هاب را به کانکتور SATA منبع تغذیه متصل کنید.
- * کنترل سرعت تعیینه شده بر روی تمامی فن ها به صورت یک پارچه اعمال می شود.
- ** کنترل LED در نظر گرفته شده از 55 حالت مختلف پشتیبانی می کند و این حالت ها به صورت همزمان بر روی تمامی فن ها اعمال می شود.
- *** ورودی PWM این هاب دو سیم می باشد و امکان مانیتور کردن دور فن و شناسایی فن ها توسط مادربرد وجود ندارد.

- A فن (ها)
B کانکتور 3-pin 5V ARGB
C کانکتور PWM جهت همگام سازی نورپردازی با مادربرد
D کانکتور SATA برای اتصال به منبع تغذیه
E کانکتور دو پین اتصال دکمه LED کیس