



GRIFFIN G7 User Manual



www.green.ir



www.green.ir




www.green.ir

دسترچه راهنمای کاربر

متعلقات	عنوان	شرح								
	تعداد	45	6	40	3	4	3	1	8	
	شکل									
	محل نصب	MainBoard , SSD	PSU	HDD	MainBoard Stand	H Screw	P Screw	Screw Tool	Tie Wrap	

<02>

نصب فن و خنک کننده



جهت صحیح ورودی و خروجی
هوای کیس




پنل جلو را از کیس جدا کنید




پنل جلو را از قسمت پایین
به سمت جلو بکشید



پیچ های فن را از پشت کیس
ببندید




فن را در پشت کیس قرار
دهید



امکان نصب ۱ عدد فن
در سایز ۱۲۰ میلی متر

<03>

نصب فن و خنک کننده



امکان نصب ۳ فن ۱۲۰ میلی متر
امکان نصب ۲ فن ۱۴۰ میلی متر



فن ها را در زیر سقف قرار
دهید



پیچ های فن ها را از بالای
سقف ببندید

نصب پاور در داخل کیس



جایگاه پاور در داخل کیس



پاور را در جایگاه خود قرار رھید



چهار عدد پیچ پاور را ببندید

<04>



www.green.ir



www.green.ir




www.green.ir



www.green.ir


نصب مادربرد در داخل کیس




نمای داخل کیس



شیلد مادربرد را در پشت
کیس نصب نمایید



مادربرد را در جایگاه خود
قرار دهید



پیچ های مورد نیاز مادربرد
را ببندید


نصب درگاه های بالای کیس




درگاه های بالای کیس



کانکتور صدا را بر روی
مادربرد خود نصب کنید




نصب کانکتور مخصوص
USB3.0



نصب کانکتور مخصوص
USB2.0

<05>


نصب حافظه در داخل کیس



جایگاه کشویی حافظه ها



حافظه خود را در جایگاه
نصب کنید



حافظه خود را به صورت کشویی
نصب کنید



محل نصب SSD و HDD

جایگاه حافظه های ۲.۵ اینچی
را از پشت کیس باز کنید



حافظه های خود را پیچ کنید



جایگاه حافظه ها را توسط پیچ به
پشت سینی مادربرد ببندید

<06>

نصب کارت های توسعه در داخل کیس



جایگاه کارت های توسعه



درپوش های مورد نظر درگاه
خود را از روی کیس باز




کارت توسعه خود را در داخل
کیس قرار دهید




پیچ های مورد نیاز کارت
توسعه خود را ببندید

چهار عدد پیچ جایگاه حافظه ها
را باز کنید




حافظه های مورد نظر را در جایگاه
ببندید



جایگاه را در سر جای خود ببندید

<07>

نصب نشانگرها و کلیدها بر روی مادربرد



محل نصب نشانگرها و کلیدهای جلوی کیس بر روی مادربرد

سوکت نشانگر هارد

H.D.LED±

سوکت نشانگر پاور

POWER LED+

POWER LED-

سوکت کلید پاور

POWER SW

<08>