


# راهنمای کاربری


## PARS

■ لیست قطعات همراه کیس


شماره	شکل ظاهری	تعداد	نام قطعه	مورد استفاده
۱		۸	پیچ واشر سرخود	جهت نصب ODD و SSD
۲		۲۰	پیچ	جهت نصب پاور، مادربرد، هارد و کارت‌های اسلات توسعه
۳		۳	مهره سینی مادر برد	جهت نصب مادر بردهای بزرگ
۴		۱	پوشش اسلات	جهت پوشاندن اسلات توسعه
۵		۲	پیچ فن کیس	جهت نصب فن کیس
۶		۱	بازر مادربرد	جهت شنیدن کدهای پست مادربرد
۷		۱	گیره قفل کیس	جهت قفل درب کیس
۸		۱	پیچ قفل کیس	جهت نصب قفل




نحوه نصب قفل درب کیس



نحوه نصب هارد 3.5"  
(بدون نیاز به پیچ)




نحوه نصب هارد 2.5"




جهت خروج محفظه تجهیزات ذخیره سازی دو طرف براکت را به طرف داخل فشار دهید و آن را به سمت بیرون بکشید.

به جهت موقعیت متفاوت کانکتورهای کابل هر مادربرد لطفاً به دفترچه راهنمای نصب مادربرد خود مراجعه کنید



کابل صدای HD

کانکتور صدای HD مادربرد




کابل USB 2.0

کانکتور USB 2.0 مادربرد


نحوه نصب فن جلوی کیس

جهت نصب فن در قسمت جلوی کیس ، ابتدا پلایت فلزی جلوی



کیس را باز نماید. سپس فن را به آن پیچ نمایید و مجدداً پلایت را به همراه فن در جای خود نصب کنید ( فن را در جهتی نصب نمایید که جریان هوا به سمت داخل کیس باشد)

نحوه جدا سازی پینل جلوی کیس



لطفاً با یک دست بالای کیس را نگه دارید و با دست دیگر قسمت پایین پینل جلوی کیس را به سمت خود بکشید